

bab-nr	inkom till mig	entreprenör	Uppskattat belopp		Insatstyp	Avslag/delvis avslag
			innan fakturor	belopp fakturor		
2017/BAB116	11/6/2017	Projektledare BAB	580000	0	Tillbyggnad för tvättstuga och ny hall	
2018/BAB001	1/15/2018	Fixartjänst/ BAB Projektledare	50,000	72757	Stödhandtag/ Ledstång och rampsystem	
2018/BAB002	1/15/2018	BAB Projektledare	3,000	2060	Nivåutjämning Entré	
2018/BAB003	1/15/2018	Fixartjänst	2,500	859	Stödhandtag duch och toalettutrymme	
2018/BAB004	1/15/2018	BAB Projektledare	28,000	29854	Dusch kabin	
2018/BAB005	1/15/2018	BAB Projektledare	45,000	75725	Dörrautomatic, Förlängt handtag till arbetsrum, breddning av toadör	Extrakostnader för avväxling balkar
2018/BAB006	1/15/2018	BAB Projektledare	28,000	25765	Dusch kabin	
2018/BAB007	1/15/2018	BAB Projektledare	58,000	52250	Permobilgarage	
2018/BAB008	1/15/2018	Eget Arbete	5,000	3000	Demontering ramp Dom demonterar själva	
2018/BAB009	1/15/2018	Fixartjänst	2,000	0	Tröskelutjämning	
2018/BAB010	1/15/2018	Fixartjänst	2,000	607	Stödhandtag	
2018/BAB011	1/19/2018	Fixartjänst	2,000	1761	Tröskelutjämning	
2018/BAB012	1/19/2018	Fixartjänst	2,000	904	Tröskelutjämning	
2018/BAB013	1/19/2018	Fixartjänst	2,000	4577	Tröskelutjämning	
2018/BAB014	1/29/2018	BAB Projektledare	3,000	2505	Återställningsbidrag demontering ramp	
2018/BAB015	2/5/2018	Fixartjänst/ BAB Projektledare	17,000	1281	Skjutdörrar till toalett och stödhandtag	
2018/BAB016	2/5/2018	Fixartjänst/ BAB Projektledare	28,000	25491	Tröskelutjämnings och ordna till duschplats	
2018/BAB017	2/5/2018	Swede lift	3,693	3693	Rep av trappstolhiss	
2018/BAB018	2/5/2018	Inspecta	1,933	1933	Besiktning trapphiss	
2018/BAB019	2/5/2018	Inspecta	889	889	Besiktning Trapphiss	
2018/BAB020	2/7/2018	Fixartjänst	2,000	0	Tröskelutjämning Avslutas	
2018/BAB021	2/7/2018	Fixartjänst	2,000	0	Stödhandtag duch och toalettutrymme Avslutas	
2018/BAB022	2/7/2018	BAB Projektledare	58,000	55676	Permobilgarage	
2018/BAB023	2/7/2018	BAB Projektledare	26,000	19348	Ramp och Duschplats	Avslag ramp pga hamnar ute på gata
2018/BAB024	2/7/2018	Partille hiss	6,755	6755	Rep av hiss	
2018/BAB025	2/12/2018	BAB Projektledare	5,000	5212	Montage räcke	
2018/BAB026	3/5/2018	BAB Projektledare	95,000	93197	Breddning av dörr till badrum sovrum uteplats samt nivåskillnad till uteplats	
2018/BAB027	3/5/2018	Fixartjänst	2,000	512	Stödhandtag	
2018/BAB028	3/5/2018	BAB Projektledare	360,000	218350	Ändring från dusch till badkar. Trösklar o rammoduler flytt av dörr till badrum omläggning av trädeck	
2018/BAB029	3/7/2018	Prenad	6,500	5768	Spisvakt	
2018/BAB030	3/7/2018	Fixartjänst	2,000	0	Stödhandtag	
2018/BAB031	3/7/2018	MPR Hiss	7,000	2341	Service hiss	
2018/BAB032	3/7/2018	Fixartjänst	2,000	493	Stödhandtag	
2018/BAB033	3/9/2018	Prenad	11,000	11663	Ändrad belysning kök	
2018/BAB034	3/14/2018	BAB Projektledare	15,000	18418	Anpassning trappa vid entre och altan	
2018/BAB035	3/14/2018	Fixartjänst	3,500	2357	Trösklar och stödhandtag	
2018/BAB036	3/14/2018	Fixartjänst	1,000	605	Stödhandtag	
2018/BAB037	3/14/2018	BAB Projektledare	6,500		Ledstång/ räcke vi trappa	
2018/BAB038	3/14/2018	MPR Hiss	5,500	2341	Service hiss	
2018/BAB039	3/19/2018	BAB Projektledare	75,000	67944	Breddning av dörr till kök montage spol o tork vc stol laga tröskelutjämning	
2018/BAB040	3/27/2018	BAB Projektledare	58,000	51100	Permobilgarage	
2018/BAB041	4/4/2018	BAB Projektledare	63,000		Byte av Permobilgarage	
2018/BAB042	4/4/2018	BAB Projektledare	4,000	2400	Demontering ramp	
2018/BAB043	4/4/2018	BAB Projektledare	4,000	2400	Demontering ramp	
2018/BAB044	4/4/2018	Inspecta	1,933	1933	Service och underhåll	
2018/BAB045	4/10/2018	BAB Projektledare	5,000	0	Flytt permobilgarage	
2018/BAB046	4/17/2018	Prenad	7,500	5768	Spisvakt	

2018/BAB047	4/23/2018	Fixartjänst	4,000	1521	Tröskelutjämning	
2018/BAB048	4/23/2018	BAB Projektledare	45,000	50811	Rampmodul	
2018/BAB049	4/23/2018	Fixartjänst	6,500	3871	Stödhantag och tröskelutjämning	
2018/BAB050	4/25/2018	Service och underhåll	1,000	869	Service	
2018/BAB051	4/30/2018	BAB Projektledare	58,000		Permobilgarage	
2018/BAB052	4/30/2018	BAB Projektledare	45,000	29327	Rampmoduler vid ytterdörr	
2018/BAB053	5/2/2018	BAB Projektledare	7,000		Flytt permobilgarage	
2018/BAB054	5/8/2018	BAB Projektledare	22,000	31716	Rampmoduler vid ytterdörr	
2018/BAB055	5/13/2018	SPL Besikning	1,500	1459	Besiktning trapphiss	
2018/BAB056	5/16/2018	Tormax	6,000	5824	Service/ Underhåll	
2018/BAB057	5/16/2018	BAB Projektledare	5,000	4376	Ledhandtag	
2018/BAB058	5/16/2018	BAB Projektledare	5,000	10901	Ledstång/ räcke vi trappa	
2018/BAB059	5/16/2018	BAB Projektledare	14,000	0	Nivåutjämning balkong	
2018/BAB060	5/23/2018	Swede lift	1,563	1563	Service	
2018/BAB061	5/23/2018	Swede lift	1,563	1563	Service	
2018/BAB062	5/23/2018	Swede lift	1,563	1563	Service	
2018/BAB063	5/23/2018	Tormax	5,000	7700	Service	
2018/BAB064	5/23/2018	Fixartjänst	35,000	33142	Tröskelutjämning/ Dörröppnare till hiss	
2018/BAB065	5/23/2018	BAB Projektledare	5,000	5700	Ledstång/ räcke vid trappa	
2018/BAB066	5/23/2018	Tormax	5,000		Service	
2018/BAB067	6/1/2018	Fixartjänst	3,000	1010	Stödhantag	
2018/BAB068	6/1/2018	BAB Projektledare	35,000	7335	Rampmoduler vid ytterdörr	
2018/BAB069	6/1/2018	Besiktning	1,459	1459	Besiktning	
2018/BAB070	6/1/2018	Fixartjänst	3,000		Stödhantag	
2018/BAB071	6/4/2018	Tormax	35,000	31444	Dörrautomatik med fjärrkontroll/ motorlås	
2018/BAB072	6/4/2018	BAB Projektledare	25,000	20535	ordningställande av duschplats	
2018/BAB073	6/11/2018	Projektledare BAB	58,000		Permobilgarage <b>BESTÄLLES I AUGUSTI</b>	
2018/BAB074	6/13/2018	Fixartjänst	3,000		Stödhantag	
2018/BAB075	6/18/2018	Fixartjänst	3,000	1418	Tröskelutjämning	
2018/BAB076	6/14/2018	Top Hygien	45,000	49000	Spol och tork till toalett	
2018/BAB077	6/9/2018	Prenad	7,500		Spisvakt	
2018/BAB078	6/29/2018	BAB Projektledare	5,000	1826	Återställningsbidrag demontering ramp	
2018/BAB079	6/29/2018	BAB Projektledare	5,000	3547	Återställningsbidrag demontering ramp	
2018/BAB080	6/29/2018	Fixartjänst	2,000		Tröskelutjämning	
2018/BAB081	6/29/2018	Swede lift	3,000	2984	Service hiss	
2018/BAB082	6/29/2018	Swedelift	12,000	11890	Rep av hiss	
2018/BAB083	7/4/2018	Fixartjänst	4,000	606	Montage stödhantag och tröskelutjämningar	
2018/BAB084	7/19/2018	Projektledare BAB	8,500	2184	Montage rampmodul och ledhandtag	
2018/BAB085	7/19/2018	Tormax	7,500	2543	Service / Rep	
2018/BAB086	7/19/2018	Pelles vvs	6,000	5211	Ny blandare med förlängt handtag	
2018/BAB087	7/19/2018	Projektledare BAB	2,500	633	Montage stödhantag	
2018/BAB088	8/2/2018	Projektledare BAB	22,000		Stödhantag och breddning av köksdörr	
2018/BAB089	8/2/2018	Fixartjänst	2,000		Tröskelutjämning	
2018/BAB090	2/2/2018		0	0	Återställningsbidrag	
2018/BAB091	8/15/2018	Fixartjänst	1,500		Montage av stödhantag	
2018/BAB092	8/15/2018	Fixartjänst	1,500		Montage av tröskelutjämningar	
2018/BAB093	8/15/2018	Projektledare BAB	65,000	30616	Montage dörrautomatik och rampmodul	
2018/BAB094	8/15/2018	Fixartjänst	1,500		Montage av stödhantag	
2018/BAB095	8/15/2018	Fixartjänst	1,500		Montage av tröskelutjämningar	
2018/BAB096	8/15/2018	Fixartjänst	1,500		Montage av stödhantag	
2018/BAB097	8/15/2018	BAB Projektledare	8,500		Ledstång vid trappor	

2018/BAB098		BAB Projektledare	0	0	Övertagande av bostadsanpassning från 2018/BAB046 och 2018/BAB002	
2018/BAB099	8/24/2018	Fixartjänst	1,500		Montage av stödhantag	
2018/BAB100	8/24/2018	Snickar-Håkan	0	0	Rep spol o tork GARANTI	
2018/BAB101	8/27/2018	Swede lift	3,126	3126	Service och underhåll	
2018/BAB102	8/28/2018	BAB Projektledare	6,500	8630	Montage Ledstång	
2018/BAB103	8/28/2018	MPR Hiss	1,691	1691	Service	
2018/BAB104	8/28/2018	MPR Hiss	1,691	1691	Service	
2018/BAB105	8/29/2018	MPR Hiss	1,691	1691	Service	
2018/BAB106	8/30/2018	MPR Hiss	5,000	2169	Service Hiss	
2018/BAB107	8/30/2018	BAB Projektledare	6,000		Rampmodul vid badrumsdörr	
2018/BAB108	9/5/2018	BAB Projektledare	64,000		Hårdgöring av yta runt hus.	
2018/BAB109	9/5/2018	Snickar-Håkan	50,000	45953	Spol och tork till toalett	
2018/BAB110	9/5/2018	BAB Projektledare	10,000		Rampmodul vid ytterdörr	
2018/BAB111	9/12/2018	Svets och Byggmontage	19,384	19384	Rampmodul vid ytterdörr	
2018/BAB112	9/12/2018	BAB Projektledare	6,000		Återställningsbidrag	
2018/BAB113	9/17/2018	Fixartjänst	2500		Montage av stödhantag	
2018/BAB114	9/18/2018	Fixartjänst	1500		Montage av stödhantag	
2018/BAB115	9/18/2018	BAB Projektledare	0		Rampmoduler vid ytterdörr	Person avliden
2018/BAB116	9/19/2018	BAB Projektledare	7500	2824	Tröskelplåt vid ytterdörr	
2018/BAB117	9/19/2018	Tormax / Fixartjänst	5000	1196	Service Tormax och lösa trösklar	
2018/BAB118	9/25/2018	Fixartjänst	1500		Montage av stödhantag	
2018/BAB119	10/1/2018	BAB Projektledare	23000	1564	I orningställande av badrum/ Tröskelbortagande	
2018/BAB120	10/4/2018	BAB Projektledare	7500		I orningställande av badrum/ Tröskelbortagande	
2018/BAB121	10/8/2018	BAB Projektledare			Plasttak över rullstolsramp	Tas upp i nämnden
2018/BAB122	10/11/2018	BAB Projektledare	6500	1316	Ramp till permobil	
2018/BAB123	10/15/2018	BAB Projektledare	7500		Tröskelutjämning utsida ytterdörr	
2018/BAB124	10/17/2018	Prenad	7500		Spisvakt	
2018/BAB125	10/18/2018	BAB Projektledare	2000		Trasig spol och tork	
2018/BAB126	10/19/2018	BAB Projektledare			Inkoppling Dörrautomatik	
2018/BAB127	10/24/2018	BAB Projektledare			Flytt avlopp Höj och sänkbar tvättställ och Duschvägg	
2018/BAB128	10/24/2018	Fixartjänst	2000		Montage av stödhantag	
2018/BAB129	10/25/2018	BAB Projektledare			Rampmodul och tröskelutjämningar	
2018/BAB130	10/25/2018	BH			Skrivelse	
2018/BAB131	10/31/2018	BAB Projektledare			Rampmodul vid ytterdörr	
2018/BAB132	11/5/2018	Fixartjänst	2,500		Tröskelutjämning	
2018/BAB133	11/5/2018	BAB Projektledare			Rampmodul vid ytterdörr	
2018/BAB134	11/8/2018	MSW Hiss	869	869	Service	
2018/BAB135	11/13/2018	Snickar-Håkan	1,625	1625	Rep av spol och tork	
2018/BAB136	11/13/2018	BAB Projektledare			Rampmodul och bortagande av trösklar	
2018/BAB137	11/16/2018	Tormax			rep dörrautomatik	
2018/BAB138	11/21/2018	BAB Projektledare				
2018/BAB139	11/21/2018	Fixartjänst	1,500		Montage stödhantag	
2018/BAB140	11/21/2018	Prenad / Fixartjänst	10,000		Spisvakt, trösklar och stödhantag	
2018/BAB141	11/21/2018	Fixartjänst	1,000		Montage av tröskelutjämning	
2018/BAB142	11/22/2018	Swede lift	1,563	1563	Besiktning	
2018/BAB143	11/23/2018	Swede lift	1,625	1625	Besiktning	
2018/BAB144	11/27/2018	Joli bygg	2,500		Rep	
2018/BAB145	11/27/2018	BAB Projektledare	4,500		Utjämning av nivåskillnad uterum, ledstång	
2018/BAB146	11/28/2018	Tormax	28,000		Dörrautomatik med fjärrkontroll	

2659616 1343556