

bab-nr	inkom till mig	entreprenör	Uppskattat belopp innan fakturor	belopp fakturor	Insatstyp	Avslag/delvis avslag
2017/BAB116	2017-11-06	Projektledare BAB	580000	0	Tillbyggnad för tvättstuga och ny hall	
2018/BAB001	2018-01-15	Fixartjänst/ BAB Projektledare	50 000	72757	Stödhandtag/ Ledstång och rampsystem	
2018/BAB002	2018-01-15	BAB Projektledare	3 000	2060	Nivåutjämning Entré	
2018/BAB003	2018-01-15	Fixartjänst	2 500	859	Stödhandtag duch och toalettutrymme	
2018/BAB004	2018-01-15	BAB Projektledare	28 000	29854	Dusch kabin	
2018/BAB005	2018-01-15	BAB Projektledare	45 000	75725	Dörrautomatic, Förlängt handtag till arbetsrum, breddning av toadör	Extrakostnader för avvaxling balkar
2018/BAB006	2018-01-15	BAB Projektledare	28 000	25765	Dusch kabin	
2018/BAB007	2018-01-15	BAB Projektledare	58 000	52250	Permobilgarage	
2018/BAB008	2018-01-15	Eget Arbete	5 000	3000	Demontering ramp Dom demonterar själva	
2018/BAB009	2018-01-15	Fixartjänst	2 000	0	Tröskelutjämning	
2018/BAB010	2018-01-15	Fixartjänst	2 000	607	Stödhandtag	
2018/BAB011	2018-01-19	Fixartjänst	2 000	1761	Tröskelutjämning	
2018/BAB012	2018-01-19	Fixartjänst	2 000	904	Tröskelutjämning	
2018/BAB013	2018-01-19	Fixartjänst	2 000	4577	Tröskelutjämning	
2018/BAB014	2018-01-29	BAB Projektledare	3 000	2505	Återställningsbidrag demontering ramp	
2018/BAB015	2018-02-05	Fixartjänst/ BAB Projektledare	17 000	1281	Skjutdörrar till toalett och stödhandtag	
2018/BAB016	2018-02-05	Fixartjänst/ BAB Projektledare	28 000	25491	Tröskelutjämnings och ordna till duschplats	
2018/BAB017	2018-02-05	Swede lift	3 693	3693	Rep av trappstolhiss	
2018/BAB018	2018-02-05	Inspecta	1 933	1933	Besiktning trapphiss	
2018/BAB019	2018-02-05	Inspecta	889	889	Besiktning Trapphiss	
2018/BAB020	2018-02-07	Fixartjänst	2 000	0	Tröskelutjämning Avslutas	
2018/BAB021	2018-02-07	Fixartjänst	2 000	0	Stödhandtag duch och toalettutrymme Avslutas	
2018/BAB022	2018-02-07	BAB Projektledare	58 000	55676	Permobilgarage	
2018/BAB023	2018-02-07	BAB Projektledare	26 000	19348	Ramp och Duschplats	Avslag ramp pga hamnar ute på gata
2018/BAB024	2018-02-07	Partille hiss	6 755	6755	Rep av hiss	
2018/BAB025	2018-02-12	BAB Projektledare	5 000	5212	Montage räcke	
2018/BAB026	2018-03-05	BAB Projektledare	95 000	93197	Breddning av dörr till badrum sovrum uteplats samt nivåskillnad till uteplats	
2018/BAB027	2018-03-05	Fixartjänst	2 000	512	Stödhandtag	
2018/BAB028	2018-03-05	BAB Projektledare	360 000	218350	Ändring från dusch till badkar. Trösklar o rammoduler flytt av dörr till badrum omläggning av trädeck	
2018/BAB029	2018-03-07	Prenad	6 500	5768	Spisvakt	
2018/BAB030	2018-03-07	Fixartjänst	2 000	0	Stödhandtag	
2018/BAB031	2018-03-07	MPR Hiss	7 000	2341	Service hiss	
2018/BAB032	2018-03-07	Fixartjänst	2 000	493	Stödhandtag	
2018/BAB033	2018-03-09	Prenad	11 000	11663	Ändrad belysning kök	
2018/BAB034	2018-03-14	BAB Projektledare	15 000	18418	Anpassning trappa vid entre och altan	
2018/BAB035	2018-03-14	Fixartjänst	3 500	2357	Trösklar och stödhandtag	
2018/BAB036	2018-03-14	Fixartjänst	1 000	605	Stödhandtag	
2018/BAB037	2018-03-14	BAB Projektledare	25 000	19285	Ledstång/ räcke vi trappa	
2018/BAB038	2018-03-14	MPR Hiss	5 500	2341	Service hiss	
2018/BAB039	2018-03-19	BAB Projektledare	75 000	67944	Breddning av dörr till kök montage spol o tork vc stol laga tröskelutjämning	
2018/BAB040	2018-03-27	BAB Projektledare	58 000	51100	Permobilgarage	
2018/BAB041	2018-04-04	BAB Projektledare	63 000		Byte av Permobilgarage	

2018/BAB042	2018-04-04	BAB Projektledare	4 000	2400	Demontering ramp	
2018/BAB043	2018-04-04	BAB Projektledare	4 000	2400	Demontering ramp	
2018/BAB044	2018-04-04	Inspecta	1 933	1933	Service och underhåll	
2018/BAB045	2018-04-10	BAB Projektledare	5 000	0	Flytt permobilgarage	
2018/BAB046	2018-04-17	Prenad	7 500	5768	Spisvakt	
2018/BAB047	2018-04-23	Fixartjänst	4 000	1521	Tröskelutjämning	
2018/BAB048	2018-04-23	BAB Projektledare	45 000	50811	Rampmodul	
2018/BAB049	2018-04-23	Fixartjänst	6 500	3871	Stödhantag och tröskelutjämning	
2018/BAB050	2018-04-25	Service och underhåll	1 000	869	Service	
2018/BAB051	2018-04-30	BAB Projektledare	58 000		Permobilgarage	
2018/BAB052	2018-04-30	BAB Projektledare	45 000	29327	Rampmoduler vid ytterdörr	
2018/BAB053	2018-05-02	BAB Projektledare	7 000	0	Flytt permobilgarage	
2018/BAB054	2018-05-08	BAB Projektledare	22 000	31716	Rampmoduler vid ytterdörr	
2018/BAB055	2018-05-13	SPL Besiktning	1 500	1459	Besiktning trapphiss	
2018/BAB056	2018-05-16	Tormax	6 000	5824	Service/ Underhåll	
2018/BAB057	2018-05-16	BAB Projektledare	5 000	4376	Ledhandtag	
2018/BAB058	2018-05-16	BAB Projektledare	5 000	10901	Ledstång/ räcke vi trappa	
2018/BAB059	2018-05-16	BAB Projektledare	14 000	0	Nivåutjämning balkong	
2018/BAB060	2018-05-23	Swede lift	1 563	1563	Service	
2018/BAB061	2018-05-23	Swede lift	1 563	1563	Service	
2018/BAB062	2018-05-23	Swede lift	1 563	1563	Service	
2018/BAB063	2018-05-23	Tormax	5 000	7700	Service	
2018/BAB064	2018-05-23	Fixartjänst	35 000	33142	Tröskelutjämning/ Dörröppnare till hiss	
2018/BAB065	2018-05-23	BAB Projektledare	5 000	5700	Ledstång/ räcke vid trappa	
2018/BAB066	2018-05-23	Tormax	5 000	2168	Service	
2018/BAB067	2018-06-01	Fixartjänst	3 000	1010	Stödhantag	
2018/BAB068	2018-06-01	BAB Projektledare	35 000	7335	Rampmoduler vid ytterdörr	
2018/BAB069	2018-06-01	Besiktning	1 459	1459	Besiktning	
2018/BAB070	2018-06-01	Fixartjänst	3 000	2452	Stödhantag	
2018/BAB071	2018-06-04	Tormax	35 000	31444	Dörrautomatik med fjärrkontroll/ motorlås	
2018/BAB072	2018-06-04	BAB Projektledare	25 000	20535	ordningställande av duschplats	
2018/BAB073	2018-06-11	Projektledare BAB	58 000		Permobilgarage BESTÄLLES I AUGUSTI	
2018/BAB074	2018-06-13	Fixartjänst	3 000	512	Stödhandtag	
2018/BAB075	2018-06-18	Fixartjänst	3 000	1418	Tröskelutjämning	
2018/BAB076	2018-06-14	Top Hygien	45 000	49000	Spol och tork till toalett	
2018/BAB077	2018-06-09	Prenad	7 500	5948	Spisvakt	
2018/BAB078	2018-06-29	BAB Projektledare	5 000	1826	Återställningsbidrag demontering ramp	
2018/BAB079	2018-06-29	BAB Projektledare	5 000	3547	Återställningsbidrag demontering ramp	
2018/BAB080	2018-06-29	Fixartjänst	2 000	854	Tröskelutjämning	
2018/BAB081	2018-06-29	Swede lift	3 000	2984	Service hiss	
2018/BAB082	2018-06-29	Swedelift	12 000	11890	Rep av hiss	
2018/BAB083	2018-07-04	Fixartjänst	4 000	606	Montage stödhantag och tröskelutjämnings	
2018/BAB084	2018-07-19	Projektledare BAB	8 500	2184	Montage rampmodul och ledhandtag	
2018/BAB085	2018-07-19	Tormax	7 500	2543	Service / Rep	
2018/BAB086	2018-07-19	Pelles vvs	6 000	5211	Ny blandare med förlängt handtag	

2018/BAB087	2018-07-19	Projektledare BAB	2 500	633	Montage stödhantag	
2018/BAB088	2018-08-02	Projektledare BAB	22 000	4972	Stödhantag och breddning av köksdörr	
2018/BAB089	2018-08-02	Fixartjänst	2 000	708	Tröskelutjämning	
2018/BAB090	2018-02-02		0	0	Återställningsbidrag	
2018/BAB091	2018-08-15	Fixartjänst	1 500	335	Montage av stödhantag	
2018/BAB092	2018-08-15	Fixartjänst	1 500		Montage av tröskelutjämningar	
2018/BAB093	2018-08-15	Projektledare BAB	65 000	30616	Montage dörrautomatik och rampmodul	
2018/BAB094	2018-08-15	Fixartjänst	1 500		Montage av stödhantag	
2018/BAB095	2018-08-15	Fixartjänst	1 500		Montage av tröskelutjämningar	
2018/BAB096	2018-08-15	Fixartjänst	1 500		Montage av stödhantag	
2018/BAB097	2018-08-15	BAB Projektledare	8 500		Ledstång vid trappor	
2018/BAB098		BAB Projektledare	0	0	Övertagande av bostadsanpassning från 2018/BAB046 och 2018/BAB002	
2018/BAB099	2018-08-24	Fixartjänst	1 500	3093	Montage av stödhantag	
2018/BAB100	2018-08-24	Snickar-Håkan	1 000	0	Rep spol o tork GARANTI	
2018/BAB101	2018-08-27	Swede lift	3 126	3126	Service och underhåll	
2018/BAB102	2018-08-28	BAB Projektledare	6 500	8630	Montage Ledstång	
2018/BAB103	2018-08-28	MPR Hiss	1 691	1691	Service	
2018/BAB104	2018-08-28	MPR Hiss	1 691	1691	Service	
2018/BAB105	2018-08-29	MPR Hiss	1 691	1691	Service	
2018/BAB106	2018-08-30	MPR Hiss	5 000	2169	Service Hiss	
2018/BAB107	2018-08-30	BAB Projektledare	50 000	68919	Rampmodul vid badrumsdörr	
2018/BAB108	2018-09-05	BAB Projektledare	64 000		Hårdgöring av yta runt hus.	
2018/BAB109	2018-09-05	Snickar-Håkan	50 000	45953	Spol och tork till toalett	
2018/BAB110	2018-09-05	BAB Projektledare	10 000		Rampmodul vid ytterdörr	
2018/BAB111	2018-09-12	Svets och Byggmontage	19 384	19384	Rampmodul vid ytterdörr	
2018/BAB112	2018-09-12	BAB Projektledare	6 000	4390	Återställningsbidrag	
2018/BAB113	2018-09-17	Fixartjänst	2500	699	Montage av stödhantag	
2018/BAB114	2018-09-18	Fixartjänst	1500		Montage av stödhantag	
2018/BAB115	2018-09-18	BAB Projektledare	0		Rampmoduler vid ytterdörr	Person avliden
2018/BAB116	2018-09-19	BAB Projektledare	7500	6558	Tröskelplåt vid ytterdörr	
2018/BAB117	2018-09-19	Tormax / Fixartjänst	5000	1196	Service Tormax och lösa trösklar	
2018/BAB118	2018-09-25	Fixartjänst	1500	650	Montage av stödhantag	
2018/BAB119	2018-10-01	BAB Projektledare	23000	7855	I orningställande av badrum/ Tröskelbortagande	
2018/BAB120	2018-10-04	BAB Projektledare	19500	18321	I orningställande av badrum/ Tröskelbortagande	
2018/BAB121	2018-10-08	BAB Projektledare	48000		Plasttak över rullstolsramp	Tas upp i nämnden
2018/BAB122	2018-10-11	BAB Projektledare	6500	3795	Ramp till permobil	
2018/BAB123	2018-10-15	BAB Projektledare	7500		Tröskelutjämning utsida ytterdörr	
2018/BAB124	2018-10-17	Prenad	7500	5871	Spisvakt	
2018/BAB125	2018-10-18	BAB Projektledare	2000	0	Trasig spol och tork	
2018/BAB126	2018-10-19	BAB Projektledare			Inkoppling Dörrautomatik	
2018/BAB127	2018-10-24	BAB Projektledare	10000		Flytt avlopp Höj och sänkbar tvättställ och Duschvägg	
2018/BAB128	2018-10-24	Fixartjänst	2000	323	Montage av stödhantag	
2018/BAB129	2018-10-25	BAB Projektledare	15000		Rampmodul och tröskelutjämningar	
2018/BAB130	2018-10-25	BH			Skrivelse	
2018/BAB131	2018-10-31	BAB Projektledare	49 000	53189	Rampmodul vid ytterdörr	

2018/BAB132	2018-11-05	Fixartjänst	2 500	3721	Tröskelutjämning	
2018/BAB133	2018-11-05	BAB Projektledare	36 500	48336	Rampmodul vid ytterdörr	
2018/BAB134	2018-11-08	MSW Hiss	869	869	Service	
2018/BAB135	2018-11-13	Snickar-Håkan	1 625	1625	Rep av spol och tork	
2018/BAB136	2018-11-13	BAB Projektledare			Rampmodul och bortagande av trösklar	
2018/BAB137	2018-11-16	Tormax			rep dörrautomatik	
2018/BAB138	2018-11-21	BAB Projektledare				
2018/BAB139	2018-11-21	Fixartjänst	1 500		Montage stödhandtag	
2018/BAB140	2018-11-21	Prenad / Fixartjänst	10 000		Spisvakt, trösklar och stödhandtag	
2018/BAB141	2018-11-21	Fixartjänst	1 000		Montage av tröskelutjämning	
2018/BAB142	2018-11-22	Swede lift	1 563	1563	Besiktning	
2018/BAB143	2108-11-23	Swede lift	1 625	1625	Besiktning	
2018/BAB144	2018-11-27	Joli bygg	2 500		Rep	
2018/BAB145	2018-11-27	BAB Projektledare	4 500		Utjämning av nivåskillnad uterum, ledstång	
2018/BAB146	2018-11-28	Tormax	45 000	42461	Dörrautomatik med fjärrkontroll	
2018/BAB147	2018-11-28	Fixartjänst	1 000	900	Montage av tröskelutjämning	
2018/BAB148	2018-12-04	Fixartjänst	1 500	2850	Montage av tröskelutjämning	
2018/BAB149	2018-12-11	Pelles vvs	50 000		Spol och tork	
2018/BAB150	2018-12-13	TDA	12 000		Rampmodul vid ytterdörr	
2018/BAB151	2018-12-14	Pelles vvs	40 000		lordningställande av badrum	
2018/BAB152	2018-12-19	Fixartjänst	2 000		Stödhandtag	
2018/BAB153	2018-12-19	Allans Lås	7 000		Extra fjärrkontroll till befintlig dörrautomatik	

2 444 116

1647017